Durmaz.
GEBÄUDESERVICE

MUSTER

Einsatznachweis Winterdienst

Mehrfamilienhaus, Beispielstraße 12, Frankfurt am Main

ZEITRAUM
Januar 2027

FLÄCHEN
Gehweg entlang der Grundstücksfront (24 m), Zugang zum Hauseingang, Zugang zur Fahrbahn

STREUMITTEL
Splitt; an der Eingangstreppe Salz in geringer Menge nach Absprache

DATUM	UHRZEIT	ANLASS	MASSNAHME
Do 07.01.	05:45–06:30	Schneefall, ca. 5 cm	Geräumt und mit Splitt gestreut
Do 07.01.	13:10–13:40	Anhaltender Schneefall	Nachgeräumt und nachgestreut
Fr 08.01.	06:00–06:25	Überfrierende Nässe	Gestreut, Eingangstreppe gesichert
Do 14.01.	06:05–06:20	Glätte am Morgen	Gestreut
Do 21.01.	05:50–06:35	Schneefall, ca. 8 cm	Geräumt, gestreut, Gully freigehalten

Monatliche Übersicht an die Verwaltung, zum Beispiel zur Vorlage gegenüber Eigentümern.

✓ DOKUMENTIERT

Durmaz.
GEBÄUDESERVICE

MUSTER

Protokoll Kontrollgang

Mehrfamilienhaus, Beispielstraße 12, Frankfurt am Main

DATUM
Dienstag, 12. Januar 2027, 9:15 Uhr

INTERVALL LAUT LEISTUNGSPLAN
wöchentlich

BEREICH	ERGEBNIS	BEMERKUNG
Eingang und Klingelanlage	In Ordnung	–
Treppenhaus und Beleuchtung	Mangel	Leuchtmittel im 3. OG defekt
Kellerflur und Türen	Mangel	Kellertür schließt nicht selbstständig
Müllstandplatz	In Ordnung	Tonnen nach Abfuhrplan bereitgestellt
Außenanlage und Gehweg	In Ordnung	Gestreut, siehe Winterdienst
Briefkastenanlage	Erledigt	Werbung und Prospekte entfernt

Meldungen an die Verwaltung

Leuchtmittel im 3. OG defekt — An die Verwaltung gemeldet am 12.01., 9:40 Uhr

Kellertür schließt nicht selbstständig — An die Verwaltung gemeldet am 12.01., 9:40 Uhr

Auffälligkeiten halten wir fest und melden sie der Verwaltung. Wer sie behebt, legt die Verwaltung fest.

✓ DOKUMENTIERT